

Cenová nabídka - oprava hydroizolace střechy - Moravská 4781 Zlín

Popis práce	MJ	množství	cena za jedn.	cena celkem
Odstranění staré folie PVC a geotextílie	m2	450	130	58500
Uložení na skládce	kg	2000	15	30000
Podložení vzduchotechniky hranolem	m	34	550	18700
Zateplení atiky tep. izolací z pěnového polystyrenu tl. 80 mm	m2	100	450	45000
Zakotvení desky OSB tl. 18 mm	m2	60	530	31800
Odstranění obložení stěn výtahové šachty – plech	m2	50	140	7000
Nalepení SBS pásu GLASTEK STICKER 30 na střechu a atiku	m2	450	440	198000
Hranol - VZT	m	34	350	11900
Zakotvení okapního plechu (zateplení svislé části XPS)	m	90	600	54000
Vložení vpusti - nerez	ks	1	2100	2100
Zakotvení okapnice – výtahová šachta	m	16	360	5760
Natavení SBS pásu ELASTEK 40 dekor v ploše	m2	450	570	256500
Natavení pásu na střechu strojovny	m2	16	680	10880
Natavení a zakotvení pásu ELASTEK 40 dekor na stěny	m2	50	1000	50000
Přesun materiálu	ks	1	15000	15000
Cena celkem (bez DPH)				795140
DPH 12%				95416,8
Cena celkem včetně DPH				890556,8

Záruka: 5 let

QUALITBAU CZ s.r.o.
Sokolská 874 Tlumačov
IČ: 06945821